

ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO DI OERTLI GVR


1. Rimuovere il coperchio.
2. Ruotare manualmente in senso orario i 2 Tornelli neri contrassegnati per riempire.



3. Lasciare aperti i quadri finché non compaiono 3 righe sul display in basso a destra.



4. Appena vengono visualizzate 3 Righe, i quadranti neri devono essere chiusi.



Per qualsiasi problema, contattarci al numero **0471 66 28 07** o all'indirizzo e-mail info@mc-thermo.com.

